

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI

İstem Tarihi	25.10.2023
İstem No	529
İstem Yapılan Depo	AMBAR-AYNIYAT
İstem Yapan Birim	KAN ALMA BİRİMİ

Sıra No	Taşınır Kod	Malzeme/Hizmet/Yapım Kalem Adı	Miktar	Birim
1	150-12-03-06-17	STRAFOR KÖPÜK KUTU	120	ADET

Listedeki malzemelerin/işin hastane ihtiyacı olduğu için ALINMASI oy birliği ile karar verilmiştir.

Red gerekçesi :

İhtiyaç Tespit Komisyon Üyeleri:

Komisyon Başkanı	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE
Dr. RUHİ TUNCER	AYHAN DEMİRTAS	MELEK ARSLAN	ŞENER AKTEMUR	HASAN DEMİR
BASHEKİM V.	İdari ve Mali Hizm.Müdürü	Sağlık Bakım Hizm.Müdür V.	T.K.Y.	Kan Alma Birim Sor.

STRAFOR YALITIM KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yalıtım kabı, strafor (ExpAnded Polystyrene (Genleştirilmiş Polistiren) -EPS) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Strafor malzemenin duvar kalınlığı en az 20 mm olacaktır.

Yalıtım kabı numune tüpleri iç kabın içinde iken, iç kabın iç sıcaklığının en az 24 saat süresince +2 °C ile +10 °C arasında kalmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu koşul vazgeçilmez koşuldur ve bu koşulun sağlanması durumuna göre duvar kalınlığı firma tarafından belirlenecektir.

Yalıtım kabı; kutu ve kapak olmak üzere uyumlu iki parçadan oluşmalıdır. Yalıtım Kabında, iç ortamının sıcaklığın etkileyecek hava kaçışları olmamalıdır. Düz yönü; kapak üstte dik pozisyon olmalıdır.

Kutunun kapağı kolay açılıp kapanacak şekilde olmalı, kapak açılıp kapanırken kutuda bozulmalara sebebiyet vermeyecek sağlamlıkta olmalıdır.

Kutunun boyutları en az 26 cm uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 16 cm yüksekliğinde olmalıdır.

Gerekirse soğuk zincir koşullarını sağlamak için kabın içinde buz aküsü kullanılabilir.

Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.

Kutular yetkililer tarafından numune üzerinden değerlendirilip uygun görülürse alınacaktır. Kutular istenilen kriterleri sağlamıyorsa diğer firmaların ürünleri talep edilecektir.

Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenileri ile ücretsiz olarak değişim yapmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Hastane Müdürü
Tan Alınca'nın Sorumlusu

TC.
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI

İstem Tarihi	26.10.2023
İstem No	32
İstem Yapılan Depo	AMBAR-AYNİYAT
İstem Yapan Birim	TEKNİK SERVİS

Sıra No	Taşınır Kod	Malzeme/Hizmet/Yapım Kalem Adı	Miktar	Birim
1	150-13-02-02-59	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ C BLOK ÖNKAYITTA BULUNAN ARÇELİK MARKA 48000BTU'LUK SALON TİPİ KLİMAYA UYGUN DIŞ ÜNİTE KOMPRESÖR ALIMI	1	ADET

Listedeki malzemelerin/işin hastane ihtiyacı olduğu için ALINMASI oy birliği ile karar verilmiştir.

Red gerekçesi :

İhtiyaç Tespit Komisyon Üyeleri:

Komisyon Başkanı	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE
Op.Dr. Mehmet DENİZ	Ayhan DEMİRTAŞ	Hayra AVCI	Sener AKTEMÜR	Durmuş KURT
Başhekim	İdari ve Mali Hizmet Müdürü	Sağlık Bakım Hizm. Müdür Yard.	T.K.Y.	Teknik Servis Sor.

48000 BTU - Salon Tipi Azeleli moka klimeye uyumlu
dis unit kompresörü

Alev Nazan TANAKIRBAS
Inşaat Teknikeri

SBA061YMA
THERMALLY PROTECTED R22
380-420V 3~50Hz 3PH LRA60
SERIAL NO. 1F2S0021GE25-500292
LG MADE IN CHINA
乐金电子(天津)电器有限公司

WARNING
Service should be performed by trained personnel only.

ELECTRIC SHOCK HAZARD
- Ground the equipment securely.
- Turn off the power before servicing.
- Retain Terminal Cover in position whenever power is applied to the compressor.

BURN HAZARD
- Do not touch the Compressor with bare hands during operation or after stoppage instantly.

EXPLOSION OR FIRE
- Wear safety goggles and gears as system contains oil and refrigerant under pressure.
- Do not compress air.
- Do not use refrigerant and lubricants besides those specified.
- Make sure to connect right way with valves.